


5. Станки фрезерной группы

03. Станки универсально-фрезерные

ОДЕССКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗИОННЫХ СТАНКОВ

**ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ  
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК**

**Модель 6А76П**



Станок предназначен для фрезерных, сверлильных, расточных, шлифовальных, долбежных и других видов работ в различных плоскостях и под разными углами наклона в широком диапазоне режимов резания. Станок выпускается на базе модели 6А76В.

Класс точности П. Чистота обработки  $\nabla 5$ — $\nabla 7$ . Обрабатываемая деталь может быть установлена на одном из трех столов: основном — с вертикальной рабочей плоскостью; угловом горизонтальном — с горизонтальной рабочей плоскостью; угловом универсальном. Для обработки поверхностей, требующих деления, применяется круглый стол либо делительная головка.

Кроме ручного и механического перемещения стола в вертикальном и продольном направлениях, станок имеет механическое перемещение горизонтальной бабки, что заменяет поперечную подачу стола.

Кинематика станка обеспечивает быстрое перемещение стола и горизонтальной бабки. Для отсчета особо точных установок на станке имеется индикаторное устройство, а для обычных перемещений — линейка и лимбы.

Клиновременные вариаторы, установленные на станке, обеспечивают бесступенчатое регулирование скоростей и подач. Предусмотрены электромеханический выбор и включение подач исполнительных органов.

Управление станком кнопочное, с индикацией перемещающего органа.

Разнообразие технологических возможностей позволяет использовать станок с наибольшим эффектом в инструментальных, ремонтных, экспериментальных цехах при изготовлении приспособлений, инструмента, деталей приборов, штампов пресс-форм и других изделий.

МОСКВА 1974

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм:

наибольшее . . . . .	530
наименьшее . . . . .	80

Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности горизонтального стола, мм:

наибольшее . . . . .	480
наименьшее . . . . .	30

Расстояние от торца станины до оси вертикального шпинделя, мм:

наибольшее . . . . .	375
наименьшее . . . . .	175

Наибольшее расстояние от торца горизонтального шпинделя до торца подвески, мм . . . . .

250

### Стол вертикальный

Размеры рабочей поверхности (длина×ширина), мм . . . . .

630×250

Наибольшие перемещения, мм:

продольное . . . . .	400
вертикальное . . . . .	400

Число Т-образных пазов . . . . .

5

Ширина Т-образных пазов, мм . . . . .

14

Расстояние между Т-образными пазами, мм . . . . .

50

### Стол горизонтальный

Размеры рабочей поверхности (длина×ширина), мм . . . . .

800×250

Число Т-образных пазов . . . . .

5

Ширина Т-образных пазов . . . . .

14

Расстояние между Т-образными пазами, мм . . . . .

50

### Шпиндель (горизонтальный и вертикальный)

Конус шпинделя . . . . .

Морзе 4

Наибольшее перемещение горизонтальной бабки, мм . . . . .

250

Наибольшее перемещение вертикального шпинделя, мм . . . . .

60

Угол поворота вертикальной головки в вертикальной плоскости, град . . . . .

±90

### Механика станка

Пределы чисел оборотов горизонтального и вертикального шпинделей в минуту . . . . .

40—2000

Пределы продольных, поперечных и вертикальных подач, мм/мин . . . . .

8—400

Величина ускоренного хода, мм/мин . . . . .

1250

Подача вертикального шпинделя, мм/об . . . . .

0,1

Точность установки координат, мм . . . . .

0,025

(для станка модели 6А76В-0,012)

### Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:

род тока . . . . .

Трехфазный переменный

частота, гц . . . . .

50

напряжение, в . . . . .

380

Электродвигатели:

привода главного движения:

типа . . . . .

АОЛ2-31-4-С1

мощность, квт . . . . .

2,2

число оборотов в минуту . . . . .

1430

привода подач:

типа . . . . .

АОЛ2-11-4-С1

мощность, квт . . . . .

0,6

число оборотов в минуту . . . . .

1370

Электронасос охлаждения:

типа . . . . .

ПА-22-С1

мощность, квт . . . . .

0,12

число оборотов в минуту . . . . .

2800

производительность, л/мин . . . . .

22

Общая мощность всех электродвигателей квт . . . . .

2,92

Габарит станка (длина×ширина×высота), мм . . . . .

1220×1450×1900


Масса, кг . . . . .

1300


## ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Основной параметр
<b>Изделия и техническая документация, входящие в комплект и стоимость станка</b>							
	Электрошкаф	1			Микроскоп-центрискатель с конусом	1	
	Стол угловой горизонтальный	1	250×800	ОВ-31	Морзе 4		
	Тиски	1			Опора виброизолирующая	4	
	Маховик	1					
	Комплект оправок с набором колец, втулкой и гайкой	3	Ø 16; 22; 27	НМ-2-58	Запасные детали		
	Патрон цанговый в сбре	1			Ремень широкий клиновой зубчатый	3	32×10×1800
	Цанга	6	Ø 5A <sub>3</sub> ; 6A <sub>3</sub> ; 8A <sub>3</sub> ; 10A <sub>3</sub> ; 12A <sub>3</sub> ; 16A <sub>3</sub>	ГОСТ 1284—68	Ремень клиновой	1	(2); 25×8×800
ГОСТ 2839—62	Ключ гаечный двусторонний	5	S=8×10; 14×17; 19×22; 24×27; 32×36				A900T
			S=7; 8; 10				
ГОСТ 11737—66	Ключ для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	3					
ГОСТ 577—68	Индикатор часового типа, И4-2, кл. 0	1					
ГОСТ 16984—71	Ключ для круглых гаек, тип I	2	S=45—52; 68—72				
Н203—67	Ключ гаечный укороченный	3	S=32; 46; 50				
ТУ 2-035-97—69	Отвертка	2	A200×0,9 A150×0,5				
Н344/14—68	Ключ для электрошкафа	1					
ШМ-2П	Шприц-масленка	1					
	Борштанга	4	Ø 15—20; 19—25; 24—32; 30—40;				
	Комплект резцов к борштангам	1					
<b>Комплектующие изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату</b>							
					Стол угловой универсальный	1	200×630
					Стол круглый	1	Ø 250
					Головка долбежная	1	
					Головка быстроходная	1	
					Головка универсальные	1	
					Головка шлифовальная	1	
					Головка подрезная	1	
					Головка делительная	1	
					Гитара к делительной головке с набором сменных шестерен	1	
					Центрискатель	1	
					Резцедержатель	1	
					Комплект расточных резцов	1	Ø 5,5; 9; 12; 15

## ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




При работе горизонтальным шпинделем




При работе вертикальным шпинделем


## ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Угловой горизонтальный стол




Основной вертикальный стол



Вертикальный шпиндель





Горизонтальный шпиндель




Поддержка

## ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТА



Крепление станка на виброопорах



Крепление станка к фундаменту анкерными болтами

## ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1 : 100

