


2. Станки сверлильно-расточной группы

03. Станки горизонтально-расточные

ЛЕНИНГРАДСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ им. Я. М. СВЕРДЛОВА

ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

Модели 2650Ф-1, 2650Ф-2



Станки моделей 2650Ф-1, 2650Ф-2 предназначены для выполнения разнообразных расточных, фрезерных и сверлильных работ в тяжелых корпусных деталях единичного и серийного производства.

Станки выполнены с выдвижным расточным шпинделем, наиболее универсальны и рекомендуются для работ, выполняемых с использованием радиального суппорта, имеющегося на встроенной планшайбе, закрепленной на отдельном шпинделе.

На станках можно производить сверление, растачивание, зенкерование, развертывание отверстий, обтачивание торцовых поверхностей радиальным суппортом планшайбы, фрезерование плоскостей и пазов расточным и фрезерным шпинделями, а

также нарезание резьбы посредством расточного шпинделя или планшайбы.

Класс точности станков Н.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

Станки имеют поперечно-подвижную стойку, несущую на своих направляющих поперечину с расположенной на ней шпиндельной бабкой с расточным выдвижным шпинделем.

Шпиндельная бабка, кроме вертикального перемещения вместе с поперечиной, выдвигается в горизонтальном направлении, благодаря чему достигается:

МОСКВА 1976

высокопроизводительная обработка с минимальными консольными вылетами;

эффективное использование планшайбы с радиальным суппортом при растачивании и обтачивании крупных изделий, установленных неподвижно на плите.

Рядом со стойкой на фундаменте установлена неподвижная плита со съемным продольно-подвижным поворотным столом и задней стойкой.

Привод главного движения станка — от электродвигателя постоянного тока (с тремя механическими ступенями), что позволяет изменять скорость резания в процессе обработки.

Приводы подачи подвижных узлов также выполнены от электродвигателей постоянного тока с широким диапазоном изменения скорости, что позволяет изменять величину подачи в процессе резания.

Шпиндели станков вращаются на прецизионных подшипниках качения.

Для осуществления эффективного фрезерования торцовых поверхностей и выполнения других фрезерных операций в станках предусмотрена возможность закрепления фрез на полом шпинделе.

Специальные устройства, исключающие зазоры в направляющих, способствуют повышению точности прямолинейного перемещения шпиндельной бабки.

В станках имеется механизированный зажим инструмента в конусе шпинделя.

Зажим и отжим подвижных органов станка автоматизированы и осуществляются без участия работающего.

Для удобства управления и обслуживания на станке смонтирован лифт с горизонтально-выдвижной рабочей площадкой и специальное устройство для механизированной уборки стружки из рабочей зоны.

Направляющие станины передней стойки и станины съемного стола защищены от загрязнения телескопическими защитными устройствами.

Станок 2650Ф-1 оснащен системой цифровой индикации и предварительного набора координат, а станок 2650Ф-2 — системой позиционного программного управления на следующие перемещения узлов:

передняя стойка	— поперечно;
шпиндельная бабка	— вертикально;
шпиндельная бабка	— продольно;
шпиндель	— продольно;
стол	— продольно;
стол	— поворот.

Поворотный стол, кроме системы цифровой индикации или программного управления, оснащен дополнительным отсчетным устройством поворота стола с полуавтоматическим точным остановом через 90°.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Диаметр выдвижного шпинделя, мм	160
Конец выдвижного шпинделя по ГОСТ 15945—70 (с конусностью 7:24)	55
Диаметр планшайбы, мм	1000
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки, мм	2000 (2500)
Продольное перемещение, мм:	
выдвижной шпиндельной бабки	560
выдвижного шпинделя	1250
Поперечное перемещение передней стойки, мм	3200 (4000)
Радиальное перемещение суппорта планшайбы, мм	250
Частота вращения выдвижного шпинделя, об/мин	4—800
Количество ступеней скорости вращения выдвижного шпинделя	24
Частота вращения планшайбы, об/мин	2,5—160
Количество ступеней скорости вращения планшайбы	19
Наибольший крутящий момент на фрезерном (полом) шпинделе, кгс·м	1000
Наибольший допустимый крутящий момент на выдвижном шпинделе с конусом для крепления инструмента по ГОСТ 15945—70, кгс·м	600
Наибольший крутящий момент на планшайбе, кгс·м	1400
Подачи, мм/мин:	
шпинделя выдвижного	1,25—1250
шпиндельной бабки стойки передней	0,8—800
радиального суппорта планшайбы	0,8—800
Количество ступеней подачи	31

Скорость быстрых установочных перемещений (не менее), мм/мин:	
шпинделя, стойки передней и вертикального перемещения шпиндельной бабки	4000
продольного перемещения шпиндельной бабки	2500
радиального суппорта планшайбы	800
Наибольшее усилие подачи выдвижного шпинделя, кгс	4000
Грузоподъемность тельфера, кгс	500

Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:	
род тока	Переменный трехфазный
частота тока, гц	50
напряжение, в	380 или 220 (по заказу)
Род тока:	
электроприводов главного движения и подачи	Постоянный от собственных преобразователей
вспомогательных электроприводов	Переменный трехфазный
Напряжение местного освещения, в	36 (переменный)
Электродвигатели:	
главного движения:	
тип	П2НТ-250
мощность (не менее), квт	37
частота вращения, об/мин	750

привода подачи шпинделя и бабки продольно:	
тип	ПБСТ-53
мощность, кВт	6,3
частота вращения, об/мин	2200
привода подачи бабки вертикально:	
тип	ПБСТ-62
мощность, кВт	10
частота вращения, об/мин	2200
привода подачи передней стойки поперечно:	
для станков с гидростатической смазкой направляющих:	
тип	ПБСТ-53
мощность, кВт	6,3
частота вращения, об/мин	2200
для станков без гидростатической смазки направляющих:	
тип	ПБСТ-63
мощность, кВт	11
частота вращения, об/мин	2200
привода подачи радиального сушпорта:	
тип	ПБСТ-33
мощность, кВт	2,1
частота вращения, об/мин	2200
Суммарная мощность всех электродвигателей станка (с принадлежностями), кВт	~95
Габарит станка с наименьшими величинами перемещения узлов, без плиты (длина×ширина×высота), мм	7500×9700(10100)××6700 (6860)
Масса станка с наименьшими величинами перемещения узлов, без плиты, кг	70000 (77000)

Выбор направления отсчета координат от плавающего нуля (ручной)	Есть
Ввод координат	Шесть десятичных разрядов предварительного набора координат на декадных переключателях для всех программируемых узлов

Характеристика позиционного программного управления

Число программируемых координат	6
Дискретность задания координат, мм	0,01
Одновременное управление по двум осям координат	Есть
Цифровая индикация координат	В зависимости от системы программного управления
Цифровая индикация номера кадра	Есть
Устройство предварительного набора координат	В зависимости от системы программного управления
Смещение начала отсчета в пределах всего перемещения	В зависимости от системы программного управления
Программирование скорости подачи	Есть
Программирование скорости вращения главного привода	Есть
Коррекция размеров инструмента	Есть
Программоноситель	Восьмидорожечная перфолента
Код программирования	ISO-7 bit

Характеристика гидрооборудования насосной станции (смазки станка и зажима подвижных узлов)

Давление в системе гидравлики и смазки, кгс/см ²	40/15; 60*
Производительность насоса (сдвоенного лопастного), л/мин	18/18
Тонкость фильтрации масла, мм	0,08; 0,025*

Характеристика цифровой индикации и предварительного набора координат

Число программируемых координат	6
Дискретность цифровой индикации (или градусы), мм	0,01
Наибольшая величина задаваемого перемещения, мм	± 9999,99
Режим работы:	
с подходом с одной стороны	Позиционирование
с подходом с двух сторон	Фрезерование
при ручном управлении	Индикация
Количество одновременно индицируемых координат	2
Смещение начала отсчета (плавающий нуль) в пределах всего перемещения узла	Есть для 4 координат

Характеристика стола съемного


Габарит (ширина×длина), мм	2240×2500
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг	16000
Число Т-образных пазов	11
Расстояние между пазами, мм	200
Ширина паза, мм	28
Продольное перемещение стола, мм	1250
Подача, мм/мин:	
при продольном перемещении стола	0,8—800
при повороте стола (на радиусе R=500 мм)	0,8—800
Количество ступеней подачи	31
Скорость быстрых установочных перемещений (не менее), мм/мин:	
при продольном перемещении стола	3200
при повороте стола (на радиусе R=500 мм)	5200
Габарит узла съемного стола (длина×ширина×высота), мм	4360×2960×1000
Масса стола, кг	18000

* Данные относятся к системе гидростатической смазки направляющих саней стойки.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество на станок модели		Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество на станок модели		Основной параметр
		2650Ф-1	2650Ф-2				2650Ф-1	2650Ф-2	
2650Ф-1 2650Ф-2	Станки (поставляются узлами)	1	1		2Р79-13С	Башмак	32	32	При перемещении стойки, м:
	Изделия, входящие в комплект и стоимость станка						36	36	
	Запасные части электрооборудования	1 компл.	1 компл.				44	46	6,3
	Набор ключей	1	1				50	54	8
	Удлинитель	1	1				62	62	10
	Переходник для фрез	1	1						
	Втулка переходная (короткая)	1 компл.	1 компл.						
	Втулка переходная (длинная)	1 компл.	1 компл.						
	Оправка расточная	1	1						
	Оправка расточная	1 компл.	1 компл.	2Р79-13С		Башмак	36	36	
	Оправка расточная	1 компл.	1 компл.			Плита	1	1	4200×5600 мм
	Резцедержатель для обтачивания торцов	1	1	2Р79-13С		Башмак	54	54	
	Резцедержатель для расточки планшайбой	1	1			Плита	1	1	8400×5600 мм
	Оправка для торцовых фрез	1	1	2Р79-13С		Башмак	72	72	
	Контрольный валик	1	1			Бак для стружки	1	1	
	Патрон цанговый (с комплектом цанг)	1	1			Вибротранспортер	1	1	
	Оправка для развертки	1 компл.	1 компл.			Насосная станция	1	1	
	Изделия, входящие в комплект, но поставляемые за отдельную плату					Устройство для охлаждения инструмента	1	1	
	Башмак специальный	6 7 9 11 13	— — — — —	При перемещении стойки, м:		Резьбонарезная головка	1	1	
				3,2		Гитара для нарезания резьбы	1	1	
				4		Оправка для торцовых фрез	1 компл.	1 компл.	
				6,3		Оправка для концевой фрезы	1 компл.	1 компл.	
				8		Центроискатель	1	1	
				10		Оправка расточная	1 компл.	1 компл.	
	Башмак специальный	— — — — —	24 28 38 46 54	При перемещении стойки, м:					
				3,2					
				4					
				6,3					
				8					
				10					


ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Стол




Планшайба



Хвостовик для сборных оправок




Конец сборной оправки



Крепление инструмента на фрезерном шпинделе

ФУНДАМЕНТ СТАНКА (продолжение)



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100

