


## 2. Станки сверлильно-расточной группы

## 08. Станки специальные сверлильно-расточные

ЛЕНИНГРАДСКОЕ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
им. Я. М. СВЕРДЛОВА

**ГИБКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ  
СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНЫЙ**

**Модель ЛР400ПМФ4М**



Предназначен для обработки корпусных деталей размерами 1000×1000×1000, массой до 3 т. ГПМ может работать в автономном режиме, а также в составе гибких производственных систем (ГПС), автоматизированных участков, технологических комплексов в режиме малолюдной или безлюдной технологии.

Класс точности — П.

ГПМ включает в себя технологическую единицу — многоцелевой станок с ЧПУ и средства автоматизации технологического процесса. Станок имеет поперечно-подвижную стойку, несущую шпиндельную бабку, установленную с возмож-

ностью вертикального перемещения. Шпиндельная бабка выполнена с горизонтальным выдвижным шпинделем и имеет механизм закрепления шпиндельных головок. Станок оснащен продольно-поворотным столом для установки столов-спутников; сменным инструментальным магазином с возможностью автоматической смены кассеты на 64 инструментальных гнезда или стационарными магазинами на 64, 96, 128, 160, 192, 288 гнезд; роботом-манипулятором напольного типа с автооператором для смены инструментов в шпинделе в сменной угловой головке с вертикальной осью и планшайбе; магазином для сменных инструмен-

тальных головок на три позиции; пристаночным накопителем столов-спутников на два — четыре стола-спутника; кабиной, ограждающей рабочую зону и смонтированной на санях; устройством подачи СОЖ; устройством сбора и удаления стружки и СОЖ; контрольно-измерительными средствами; устройством ЧПУ, обеспечивающим выполнение функций модуля в автономном режиме и возможность его связи с ЭВМ верхнего уровня.

ГПМ мод. ЛР400ПМФ4М обеспечивает выполнение следующих технологических операций:

сверление отверстий диаметром 5—30 мм, расверливание отверстий до диаметра 50 мм, центрирование и зенкерование отверстий;

черновое, получистовое и чистовое фрезерование плоскостей, пазов, уступов, в том числе контурное фрезерование поверхностей концевыми, торцевыми и дисковыми фрезами, включая чистовую обработку плоскостей фрезами из эльбора;

черновое, получистовое, чистовое растачивание отверстий до диаметра 250 мм однолезвийным инструментом и развертывание отверстий;

нарезание резьбы в отверстиях метчиками (M6—M27);

межпереходные и межоперационные контрольно-измерительные операции с помощью измерительных головок.

Весь цикл обработки от подачи заготовки до съема готового изделия осуществляется автоматически по программе.

Конструкция ГПМ позволяет производить обработку изделия с пяти сторон с одной установки.

Технологические возможности модуля расширены за счет оснащения магазином сменных головок.

Угловая головка позволяет обрабатывать изделие сверху вращением инструмента относительно вертикальной оси. Магазин сменных головок размещен на автономной станине. Смена головок осуществляется в автоматическом режиме путем непосредственного взаимодействия магазина головок и шпиндельной бабки станка.

Магазин сменных головок обеспечивает повышение производительности за счет сокращения времени на смену инструментальных головок, а также повышение точности, надежности и долговечности за счет исключения ударных нагрузок при смене головок в магазине и обеспечения защиты стыковочных поверхностей от загрязнения.

Инструментальный магазин выполнен с вертикальной осью поворота и имеет сменные инструментальные двух-трехярусные кассеты в виде набора дисков, по периферии которых размещены гнезда под инструменты.

Смена инструментов в шпинделе станка, в магазине инструментов и в головках осуществляется роботом-манипулятором, две руки которого установлены с возможностью перемещения относительно четырехкоординатных осей.

Устройство для зажима инструмента в шпинделе станка обеспечивает высокую надежность фиксации зажатого инструмента, а также увеличение срока его службы.

ГПМ может быть оснащен съемной программируемой планшайбой, которая снимается и устанавливается в автоматическом режиме.

Изобретение обеспечивает программирование комбинаций вращательного движения планшайбы и радиального перемещения суппорта, повышение точности обработки, уменьшение габарита планшайбы, увеличение крутящего момента, обеспечение длительной и надежной работы расточного устройства, а также расширение функциональных возможностей станка без снижения его производительности, в частности, растачивание отверстий большого диаметра, обтачивание наружных поверхностей, обработку поверхностей сложного профиля, подрезку торцовых поверхностей большого диаметра.

В отличие от существующих аналогов ГПМ мод. ЛР400ПМФ4М имеет оригинальное выполнение шпиндельной бабки, шпиндельного узла и пневматического уплотнения, зажима инструментов, устройства уравновешивания вертикально-подвижного узла, магазина сменных инструментальных головок и решение задачи автоматизации установки и снятия тяжелых сменных головок путем непосредственной передачи любой головки в произвольном порядке из ячейки магазина на шпиндельную бабку, а также задачи автоматической смены инструмента в головках и планшайбе; новизна формы основных композиционных элементов и их новое взаимное расположение.

По сравнению с базовой моделью — многоцелевым станком 2В623ПМФ4 ГПМ мод. ЛР400ПМФ4М имеет следующие преимущества:

коэффициент роста производительности повысился до 2,56 (за счет отмены операции разметки в связи с тем, что на ГПМ начало отсчета определяется с помощью измерительной головки в автоматическом режиме; сокращения времени установки детали, так как на ГПМ смена изделия производится в автоматическом режиме на столах-спутниках; увеличения скорости быстрых перемещений до 12 000 мм/мин; увеличения частоты вращения шпинделя до 3150 мин<sup>-1</sup>; обработки пятой стороны угловой головкой, устанавливаемой из магазина в автоматическом режиме);

штучное время обработки детали 79,9 мин;

время смены инструмента 15 с;

автоматическая смена инструмента и изделия;

автоматическая смена головок и планшайбы с возможностью автоматической смены инструмента;

автоматизированная уборка стружки;

автоматизированный периодический контроль начала отсчета координат;

автоматизированный контроль целостности мелких инструментов;

автоматизированный контроль правильности установки стола-спутника с заготовкой и выборочный контроль размеров;

автоматизированный учет фактического времени работы режущих инструментов;

занимаемая площадь 64,5 м<sup>2</sup>;

количество высвобождаемых рабочих 3,32 чел.

ГПМ может эксплуатироваться в качестве автономной производственной единицы. Норма обслуживания станка — один становщик 4-го разряда на четыре ГПМ в каждую смену.

Трудоемкость технического обслуживания для подготовки ГПМ к работе ориентировочно 2—3 ч в сутки. Общеховысле службы — ОТК, хранения и подготовки инструмента, приспособлений и заготовок, включая их закрепление на спутнике, должны обеспечивать в течение первой смены возможность работы ГПМ в течение второй и третьей смен без непосредственного участия станочни-

ка при минимальном вмешательстве общеховогобслуживающего персонала.

Установленная безотказная наработка не менее 16 ч в сутки (не менее 80 ч в неделю). Срок службы до первого капитального ремонта — 14 лет при двухсменной работе.

*Разработчик — Ленинградское СПО им. Я. М. Свердлова.*

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшие размеры обрабатываемых деталей, мм . . . . .	1000×1000×1000
Наибольшая масса обрабатываемой детали (со столом-спутником и зажимным устройством), кг . . . . .	4000
Размеры рабочей поверхности стола-спутника по ГОСТ 6569—75, мм:	
ширина . . . . .	1250±0,1
длина . . . . .	1250±0,1
Диаметр выдвижного шпинделя, мм . . . . .	125
Конец выдвижного шпинделя по ГОСТ 24644—81 со степенью точности конуса по ГОСТ 19860—74 . . . . .	50AT5
Наибольшее перемещение выдвижного шпинделя $W$ , мм . . . . .	710
Наибольшее перемещение саней стола $Z$ , мм:	
рабочее . . . . .	1250
общее . . . . .	2250
Наибольшее перемещение саней шпиндельной бабки $Y$ , мм . . . . .	1400
Наибольшее перемещение саней стойки $X$ , мм:	
рабочее . . . . .	1150
общее . . . . .	2250
Частота вращения шпинделя, об/мин . . . . .	6,3—3150 ( $\pm 10\%$ )
Количество частот вращения шпинделя . . . . .	Кратно 1 об/мин
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н·м (кгс·м) . . . . .	1765(180)
Наибольшее тангенциальное усилие резания при растачивании одноконечным резцом, закрепленным в выдвижном шпинделе, при вылете не более 200 мм, Н (кгс) . . . . .	7850(800)
Передаточные отношения механической части привода:	
в диапазоне I (до $n=500$ об/мин) . . . . .	0,25
в диапазоне II (до $n=3150$ об/мин) . . . . .	1,575
Пределы рабочих подач:	
по осям $X$ , $Y$ , $Z$ , $W$ , мм/мин . . . . .	1...6000 ( $\pm 10\%$ )
по оси $B$ , об/мин . . . . .	1/360...1 ( $\pm 10\%$ )
Скорость быстрого перемещения:	
по осям $X$ , $Y$ , $Z$ , $W$ , мм/мин . . . . .	12000 ( $\pm 10\%$ )
по оси $B$ , об/мин . . . . .	3,8 ( $\pm 10\%$ )
Наибольшее усилие подачи, Н (кгс):	
по осям $X$ , $Y$ . . . . .	15700 (1600)
по оси $Z$ . . . . .	19600 (2000)
по оси $W$ . . . . .	9800 (1000)
Емкость инструментального магазина, шт.	
Наибольший диаметр инструмента, мм:	
без пропуска гнезд . . . . .	64
с пропуском гнезд . . . . .	125
Наибольшая длина инструмента, мм . . . . .	250
Наибольшая масса инструмента, кг . . . . .	550
Время смены инструмента, с . . . . .	30
Количество накопителей столов-спутников	
Емкость накопителя столов-спутников, шт.	2
Время смены столов-спутников, мин . . . . .	1
Емкость магазина угловых головок, шт.	3
Ремонтная сложность:	
механической части, $R_m$ . . . . .	2
электрической части, $R_e$ . . . . .	160
Габаритные размеры модуля без приставного оборудования, мм, не более:	
длина . . . . .	170
ширина . . . . .	8525±150
высота . . . . .	7485±150
Площадь, занимаемая модулем с приставным оборудованием, м <sup>2</sup> , не более . . . . .	5150±150
Масса модуля, кг, не более:	
без приставного оборудования . . . . .	101,2
с приставным оборудованием . . . . .	43300 ( $\pm 6\%$ )
	48500 ( $\pm 6\%$ )

Электрооборудование	
Питающая электросеть:	
род тока . . . . .	Переменный трехфазный
напряжение, В . . . . .	380±10%
частота, Гц . . . . .	50±2
Тип автомата на вводе . . . . .	NZM11—400—R+V
Номинальный ток расцепителей вводного автомата, А . . . . .	400
Электродвигатели:	
привода главного движения:	
номинальная мощность, кВт . . . . .	40
номинальная частота вращения, об/мин . . . . .	1060
максимальная частота вращения, об/мин . . . . .	2500
привода подач по осям $X$ , $Y$ , $Z$ , $W$ , и $B$ :	
номинальный вращающий момент, Н·м . . . . .	48
максимальная частота вращения, об/мин . . . . .	2000
Суммарная мощность установленных на модуле электродвигателей, кВт . . . . .	163
Наибольшая суммарная мощность одновременно работающих электродвигателей, кВт . . . . .	114
Гидрооборудование	
Марка масла в гидросистеме . . . . .	ИГП-18
	ТУ38.101413—78
	(допускается замена на Т22П ГОСТ 9972—74)
Класс чистоты масла по ГОСТ 17216—71 . . . . .	12
Вместимость бака гидростанции, дм <sup>3</sup> . . . . .	630
Насос гидроуравновешивания:	
производительность, л/мин, не менее . . . . .	65
номинальное рабочее давление, МПа ( $\text{kgs}/\text{cm}^2$ ) . . . . .	12±1,2 (120±12)
Насос гидроприводов вспомогательных перемещений:	
производительность, л/мин, не менее . . . . .	65
номинальное рабочее давление, МПа ( $\text{kgs}/\text{cm}^2$ ) . . . . .	12±1,2 (120±12)
Насос смазки:	
производительность, л/мин, не менее . . . . .	15
номинальное рабочее давление, МПа, ( $\text{kgs}/\text{cm}^2$ ) . . . . .	1,0±0,1 (10±1)
Насос системы СОЖ:	
производительность, л/мин, не менее . . . . .	250/10
номинальное рабочее давление, МПа ( $\text{kgs}/\text{cm}^2$ ) . . . . .	0,5/1,0 (5,0/10)
Пневмооборудование	
Номинальное рабочее давление сжатого воздуха, МПа ( $\text{kgs}/\text{cm}^2$ ), не менее . . . . .	0,4 (4,0)
Класс загрязненности сжатого воздуха по ГОСТ 17433—80 . . . . .	12
Система отвода стружки	
Размеры приемной части (ширина×длина), мм . . . . .	285×3200
Угол подъема, град . . . . .	60
Система охлаждения масла	
Производительность установки для охлаждения масла, ккал/ч, не менее . . . . .	12.000
Система ЧПУ	
Число осей модуля:	
управляемых . . . . .	5
одновременно управляемых . . . . .	3
Дискретность перемещения:	
по осям $X$ , $Y$ , $Z$ , мм . . . . .	0,001
по оси $W$ , мм . . . . .	0,01
по оси $B$ , град . . . . .	0,001

Цифровая индикация координат . . . . .	X, Y, Z, W, B	Объем запоминающего устройства, кбайт,
Предварительный набор координат . . . . .	X, Y, Z, W, B	не менее . . . . .
Смещение начала отсчета . . . . .	В пределах всего перемещения	Программноноситель . . . . .

32

Восьмидорожечная перфолента

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

Обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
ЛР400ПМФ4М.000.000—01	Гибкий производственный модуль (ГПМ) в сборе (поставляется частями в 11 ящиках)	1	
<b>Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость модуля</b>			
<i>Запасные части</i>			
ТУ63.66-1—77	Адаптер VBS-2L-24023 фирмы Mürelektronik (ФРГ) Фильтроэлемент 852 432DRG25 фирмы Puro- lator (ФРГ) Фильтроэлемент FRP-95-034 фирмы Wilkerson (ФРГ) Фильтроэлемент «Реготмас» 600-1-18 Шуп к измерительной головке MP3: PS3—1R PS3—2R PS3—1S PS3—2S Шуп к датчику MP4: PS1—13 PS1—14 PS1—R Комплект защитных мемброн к MP3 То же, к MP4 Комплект запасных частей по электрообору- дованию согласно 400ПМФ4М.901.000-03 ГС2	5 5 5 20 5 5 5 5 5 1 1 1	
<b>Инструмент и принадлежности</b>			
A51 901.101 A51 901.102 A64 501.108 ГОСТ 2839—80	Ключ » » Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний	1 1 1 8	6×8 10×12 3×5 5,5—7; 8—10; 12—14; 17—19; 22—24; 27—30; 32—36; 41—46 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19 22—24; 26—28; 30—34; 45—52; 55—60; 75—85; 90—95; 100—110; 115—120; 125—130
ГОСТ 11737—74 ГОСТ 16984—79	Ключ гаечный с шестигранным углублением «под ключ» Ключ I	8 9	5; 6; 8; 10; 12; 14; 17; 19 22—24; 26—28; 30—34; 45—52; 55—60; 75—85; 90—95; 100—110; 115—120; 125—130
ГОСТ 25787—83 ГОСТ 1672—80	Ключ II Развертки	1 4	Ø 40 H7 (2 шт.); 50 H7 (2 шт.)
ГОСТ 9795—84	Резцы	45	10×10×50 (5 шт.); 12×12×63 (5 шт.); 16×16×80 (5 шт.); 16×16×83 (8 шт.); 20×20×100 (6 шт.); 25×25×100 (3 шт.); 25×25×125 (5 шт.); 12×12×50 (8 шт.)
OCT2 И52-1—74	Метчики	15	M6 (3 шт.); M8 (3 шт.); M10 (3 шт.); M12 (3 шт.); M16 (3 шт.)
ГОСТ 10902—77	Сверла	6	Ø 5 (2 шт.); 6,7 (2 шт.); 8,5 (2 шт.)
OCT2 И20-1—80	Сверло	2	Ø 14,0

Обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
ТУ2-035-813—81	Сверла	4	Ø 10,2 (2 шт.); 13,0 (2 шт.)
ГОСТ 17026—71	Фрезы	10	Ø 20 (2 шт.); 25 (2 шт.); 32 (2 шт.); 40 (2 шт.); 50 (2 шт.)
ТУ2-035-877—82	Фрезы торцовые насадные с механическим креплением пятигранных пластин МС1460 Ключ СТП Д73-7с Комплект ключей фирмы Vickers (ФРГ)	2	Ø 100; 160
191.221.050.200	Вставка: M6 M8 M10 M12 M14 M16	1	
-01		1	
-02		1	
-03		1	
-04		1	
191.221.050.200-05	Втулки с конусом 7:24 переходные для инструмента с конусом Морзе 3 с резьбовым отверстием 191.831.053	2	
	Втулки с конусом 7:24 переходные для инструмента с конусом Морзе 4 с резьбовым отверстием 191.831.054	2	
	Втулки регулируемые с внутренним конусом Морзе 2 универсальные 191.836.032	1	Ø 36
	Втулки регулируемые с внутренним конусом Морзе 3 универсальные 191.836.033	1	Ø 36
	Втулки регулируемые с внутренним конусом Морзе 4 универсальные 191.836.044	1	Ø 48
A31 115.107	Головка захватная Державки с конусом 7:24 для регулируемых патронов, втулок и оправок: 191.112.051 191.112.053	37	
	4	Ø 36	
	2	Ø 48	
	Зарядное устройство для аккумуляторов 0538 103 004 фирмы Bosch (ФРГ)	1	
	Оправка регулируемая для насадных зенкеров и разверток: 191.411.137 191.411.138 191.411.157 191.411.158 191.411.159	1	Ø 22
		1	Ø 22
		2	Ø 40
		2	Ø 40
		2	Ø 50
	Оправки с конусом 7:24 расточные для чистового растачивания отверстий: 191.421.354 191.421.355 191.421.356 191.421.357 191.421.258 191.421.259	2	Ø 45—65
		2	Ø 60—80
		2	Ø 75—95
		2	Ø 90—125
		2	Ø 120—150
		2	Ø 150—180
ТУ2-035-991—85	Оправка с конусом 7:24 для насадных торцовых фрез: 6222—0134 6222—0136 6222—0139	1	Ø 32
		1	Ø 40
		1	Ø 50
	Патрон регулируемый расточный 191.151.009	1	Ø 36
	Патрон регулируемый резьбонарезной M6 .. M16 191.221.040	1	
AС6 303.000	Патрон резьбонарезной M20 ... M36 Патрон цанговый 191.113.050	1	
		1	
	Цанга: 191.113.002-03 -05 -07 -09 -010 -011 -014 -015 -017	1	Ø 5,0
		1	Ø 6,0
		1	Ø 7,0
		1	Ø 8,0
		1	Ø 8,5
		1	Ø 9,0
		1	Ø 10,5
		1	Ø 11,0
		1	Ø 12,0
	191.113.002		

Обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
	191.113.002-019 -021 -025 191.113.002-033 Плита (поставляется в собранном виде) Монтаж устройства СОЖ (поставляется в со- бранном виде со станком) Установка транспортера Блок подготовки воздуха (поставляется в со- бранном виде со станцией СОЖ) Устройство для замера давления в ГПС Манометр Трубка для настройки реле давления саней стола Оправка измерительная Набор инструмента к измерительной головке Станция СОЖ Электромонтаж станции СОЖ (поставляется в собранном виде со станцией СОЖ) Оправка начала отсчета координат	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Ø 13,0 Ø 14,0 Ø 16,0 Ø 20
	Установка транспортера Блок подготовки воздуха (поставляется в со- бранном виде со станцией СОЖ) Устройство для замера давления в ГПС Манометр Трубка для настройки реле давления саней стола Оправка измерительная Набор инструмента к измерительной головке Станция СОЖ Электромонтаж станции СОЖ (поставляется в собранном виде со станцией СОЖ) Оправка начала отсчета координат	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	<b>Тестовые перфоленты</b>		
	Перфоленты проверки 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7 Перфолента точности позиционирования Перфолента проверки надежности функциони- рования Перфолента проверки комплекта инструмента Перфолента проверки нарезания резьбы	7 1 1 1 1	
	<b>Документация</b>		
	Руководство по эксплуатации Документы на покупную аппаратуру и обору- дование	2 1 компл.	
	<b>Изделия, входящие в комплект, но поставляемые за отдельную плату</b>		
	<i>Инструмент и принадлежности</i>		
ТУ2-035-877—82	Фреза торцовая насадная с механическим креплением пятигранных пластин МС1460	1	Ø 100; 200 (2 шт.)
ТУ2-035-874—82	Фреза универсальная с механическим крепле- нием четырехгранных пластин МС1460 с во- семью комплектами запасных пластин	1	Ø 250
ТУ2-035-918—83	Фреза торцовая насадная со вставными но- жами, оснащенными композитом 01, регули- руемая 6221-149	2	Ø 160
ТУ2-035-994—85	Фреза торцовая насадная с механическим креп- лением пластин круглой формы из компо- зита 10Д Вставки: M6 191.221.050.200 M8 191.221.050.200-01 M10 191.221.050.200-02 M12 191.221.050.200-03 M14 191.221.050.200-04 M16 191.221.050.200-05	2 2 2 2 2 2	Ø 160
ТУ2-035-811—81	Вставки расточные с механическим крепле- нием пластин ромбической формы из компо- зита 05 Втулки с конусом 7:24 переходные для ин- струмента с конусом Морзе 3 с лапкой 191.831.073 Втулки с конусом 7:24 переходные для ин- струмента с конусом Морзе 4 с лапкой 191.831.074 Втулка регулируемая с внутренним конусом Морзе 2 универсальная 191.836.032 Втулка регулируемая с внутренним конусом Морзе 3 универсальная 191.836.033 Втулка регулируемая с внутренним конусом Морзе 4 универсальная 191.836.044	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10×10×50 (3 шт.); 12×12×50 (3 шт.); 16×16×63 (3 шт.); 20×20×80 (3 шт.)

Обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
A31 115.107	Головка захватная Державки с конусом 7:24 для регулируемых патронов, втулок и оправок: 191.112.051 191.112.053 Оправки регулируемые для насадных зенкеров и разверток 191.411.139 Оправки с конусом 7:24 расточная для полукомпенсированного растачивания: 191.421.054 191.421.154 191.421.055 191.421.155 191.421.056 191.421.156 191.421.057 191.421.157 191.421.058	27	
	191.421.051 191.421.154 191.421.055 191.421.155 191.421.056 191.421.156 191.421.057 191.421.157 191.421.058	4 8 2	Ø 36 Ø 48 Ø 27
TU2-035-991-85	Оправка с конусом 7:24 для насадных торцевых фрез: 6222-0134 6222-0135 6222-0136 6222-0139 Патрон регулируемый расточный 191.151.009 Патрон регулируемый резьбонарезной M6 ... M16 191.221.040 Патрон резьбонарезной* M20 ... M36 Патрон цанговый 191.113.050 Цанга: 191.113.002-03 -05 -07 -09 -010 -011 -014 -015 -017 -019 -021 -025 191.113.002-033	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3	Ø 32 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 36 Ø 5,0 Ø 6,0 Ø 7,0 Ø 8,0 Ø 8,5 Ø 9,0 Ø 10,5 Ø 11,0 Ø 12,0 Ø 13,0 Ø 14,0 Ø 16,0 Ø 20,0
OCT2 P79-1-78	Опора клиновая 130 Устройство для крепления базовой детали на фундаменте А69803.001-01	36 5	
TU2-035-874-82	Пластины четырехгранные ВОК 60 к фрезе	54	Ø 250

## Изделия, поставляемые по требованию заказчика за отдельную плату


## Принадлежности


TU2-034-5:8-82	Прибор для размерной настройки инструмента винта станка БВ-2015	1	
----------------	---	---	--

\* Изготавливается Ленинградским СПО им. Я. М. Свердлова.


Приложение. Предприятию-изготовителю разрешается производить замену покупного электро-, пневмо-, гидрооборудования, покупных материалов и полуфабрикатов при условии сохранения технологических и функциональных возможностей модуля.

**ОБЩИЙ ВИД**





## ОБЩИЙ ВИД (продолжение)



\* Размеры для справок.

А — дополнительный ход стойки в положение «Смена инструмента»;

Б — дополнительный ход стойки в положение «Смена головки»;

Г — расстояние от торца шпинделя в положении «0» до базовой поверхности шпиндельной бабки для установки головок;

Д — дополнительный ход стола в положение «Смена изделия»;





Е — максимальный размер устанавливаемого в магазин инструмента;

Ж — ход кабины при установке на сани стола;

И — размер при установке стола-спутника на стол;



К — наименьшее расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола-спутника 0; 50; 100; 150 — в соответствии с договором.

**ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ**




1. \* Размер для справок.
2. Цементировать h0,8...1 HRC<sub>a</sub> 59...63 кроме резьбы.
3. d<sub>ep</sub> резьбы Б 21,9-0,1 .
4. H14, h14,  $\pm \frac{t_2}{2}$  .
5. Покрытие: Хим. окс. прМ, кроме Д, Ж, И.
6. Допуск шероховатости +40%.


**Головка захватная**








**Конус шпинделя**

**ФУНДАМЕНТ**






*1-1 подфундамент*



1. \* Размеры для справок.
  2. Для изготовления фундамента применять бетон марки не ниже 300.
  3. Глубина фундамента выбирается в зависимости от качества и местных условий с учетом основных нагрузок на фундамент (см. схему нагружек).
- I — станция гидропривода; 2 — ходильная машина; 3 — шкаф силовой; 4 — шкаф главного привода; 5 — шкаф привода подач; 6 — шкаф управления; 7 — транспортер; 8 — магазин головок; 9 — станция СОЖ; 10 — кабина; 11 — стол; 12 — автомобильный; 13 — магазин заготовок; 14 — магазин инструмента

**СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ НАГРУЗОК  
НА ФУНДАМЕНТ**




Масса неподвижных частей, кг:	
станины стойки Q <sub>н1</sub>	4800
станины стола Q <sub>н2</sub>	3800
станины магазина заготовок Q <sub>н3</sub>	1610
станины магазина головок Q <sub>н4</sub>	320
станины автооператора Q <sub>н5</sub>	360
магазина инструмента Q <sub>н6</sub>	2850
станции гидропривода Q <sub>н7</sub>	1300
холодильной машины Q <sub>н8</sub>	350
станции СОЖ Q <sub>н9</sub>	3000
электрических шкафов Q <sub>н10</sub>	2000
транспортера Q <sub>н11</sub>	850
бака транспортера Q <sub>н12</sub>	350
основания Q <sub>н13</sub>	1000

Масса подвижных частей, кг:	
стойки с бабкой Q <sub>п1</sub>	18500
стола с кабиной и столом-спутником Q <sub>п2</sub>	14500
стола-спутника с изделием и тумбой Q <sub>п3</sub>	5600
стойки магазина головок Q <sub>п4</sub>	2880
стойки автооператора Q <sub>п5</sub>	840
кабины Q <sub>п6</sub>	650

**ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН**

Масштаб 1:100



⊗ - электроввод

● - место рабочего