


СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПАТРОННО-ЦЕНТРОВОЙ С ЧПУ

Модель 16A20Ф3

Разработчик и изготовитель — 5748432 Московский
стакностроительный завод «Красный пролетарий» им. А. И. Ефремова
(117071, Москва, ул. М. Калужская, 15)



Предназначен для токарной обработки деталей типа тел вращения в замкнутом полуавтоматическом цикле.

Применяется в мелкосерийном и серийном производстве.

Класс точности П по ГОСТ 8—82Е.

Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150—69 УХЛ4.

Станки могут выпускаться с различными устройствами ЧПУ, в исполнении для встраивания в гибкие производственные модули, а также в специальном и специализированном исполнении при оснащении наладками по согласованию с заказчиком.

Обозначение в зависимости от оснащения УЧПУ: станок токарный патронно-центровой с ЧПУ мод. 16A20Ф3СХХ, где ХХ — принятый на

заводе дополнительный индекс, например 15-УЧПУ МС2101, 32-УЧПУ 2Р22, 39 — «Электроника НЦ-31» и т. д.

Обозначение станков в исполнении для встраивания в ГПМ: станок токарный патронно-центровой с ЧПУ мод. 16A20Ф3СХХ, где ХХ — дополнительный индекс, первая цифра которого обозначает тип промышленного робота (ПР), входящего в состав ГПМ:

1 — ПР типа М10П.62.01 или РБ242 (устанавливаемые на станке);

2 — ПР типа М20П40.01 (напольный);
вторая и третья цифры индекса — обозначение УЧПУ.

Например: 16A20Ф3С215 — исполнение станка с УЧПУ МС2101 для встраивания в ГПМ с ПР типа Ж20П.40.01;

16A20Ф3С132 — исполнение станка с УЧПУ 2Р22 для встраивания в ГПМ с ПР типа М10П.62.01 или РБ 242;

16A20Ф3С239 — исполнение станка с УЧПУ «Электроника НЦ-31» для встраивания в ГПМ с ПР М20П.40.01.

В зависимости от заказа станки поставляются с основанием под транспортер стружкоудаления и комплектуются транспортером или с основанием без окна для транспортера стружкоудаления и не комплектуются транспортером.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм	500
Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах, мм	900 (1000 при переходе задней бабки на 70 мм за торец станины)
Наибольший диаметр заготовки, мм: обрабатываемой над станиной, не более	320
над суппортом, не менее	200
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, включая длину зажима в патроне, в зависимости от установки инструментальной головки, мм, при числе позиций головки:	
6	900
8	750
12	850
Число позиций инструментальной головки	8 (6, 12 по заказу)
Наибольшая высота резца, устанавливаемого в резцодержателе, мм	25
Центр в шпинделе с конусом Морзе по ГОСТ 13214—79	6
Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12593—72	6К
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм	55
Центр в пиноли с конусом Морзе по ГОСТ 13214—79	5
Наибольший ход суппортов, мм, не менее: по оси X	210
по оси Z	905
Максимальная скорость быстрых перемещений, мм/мин: продольных	15000±6%
поперечных	7500±6%
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	(устанавливается настройкой привода и вводом параметров в УЧПУ)
Частота вращения шпинделя в трех переключаемых вручную диапазонах, мин ⁻¹ :	20—2500
I диапазон	20—345
II диапазон	60—1000
III диапазон	145—2500
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н·м, (кгс·м), не менее	800 (80)
Минимальная скорость рабочей подачи, мм/мин: продольной	1200 (120) на станках с приводами постоянного тока и приводом. Размер 2М-5-21/11 при 30-минутной перегрузке
поперечной	
10	
5	
Максимальная рекомендуемая скорость рабочей подачи, мм/мин (мм/об):	
продольной	2000 (2,8)
поперечной	1000 (1,4)
Наибольшее усилие продольной подачи, Н (кгс)	10000 (1000)
Рекомендуемые предельные диаметры сверления, мм:	
по чугуну	28
по стали	25 (исходя из наибольшего усилия продольной подачи и стандартной оснастки)
Габарит станка без отдельно стоящего шкафа УЧПУ, мм, не более:	
длина	3700 (5160 с транспортером стружкоудаления)
ширина	2260
высота	1650*
Габарит станка с отдельно стоящим шкафом УЧПУ, мм, не более:	
длина	3700 (5160 с транспортером стружкоудаления)
ширина	3000
высота	2100

* 2000 на станках 1620Ф3С15 с УЧПУ МС2101 с выносным видеомонитором.

Масса станка, кг, не более:	
без отдельно стоящего шкафа УЧПУ и транспортера стружкоудаления с отдельно стоящим шкафом УЧПУ без транспортера стружкоудаления	4150
Масса транспортера стружкоудаления, ориентировочно, кг	500
	4000
	500

Электрооборудование

Питающая электросеть:	
род тока	Переменный, трехфазный
напряжение, В	380
частота тока, Гц	50
Напряжение цепей управления, В	110, 24
Напряжение цепи местного освещения, В	24
Количество электродвигателей на станке (с электродвигателем транспортера стружкоудаления)	7
Электродвигатель главного движения:	
типа	4АБ2П132М4ПБ УХЛ4 или МР132М (НРБ)
мощность, кВт (номинальная)	11**
номинальная частота вращения, мин ⁻¹	1500 или 1000 (НРБ)
частота вращения, мин ⁻¹	1500—4500 или 1000—3500 (НРБ)
станции смазки каретки:	
типа	4ААМ40В2У3
мощность, кВт	0,18
частота вращения, мин ⁻¹	1400
станции смазки шпиндельной бабки:	
типа	ДПТ-П-4-С1
мощность, кВт	0,27
частота вращения, мин ⁻¹	1450
охлаждения:	
типа	Х14-22М
мощность, кВт	0,12
частота вращения, мин ⁻¹	2800
производительность, л/мин	22
автоматической головки:	
типа	4ACX71B43
мощность, кВт	0,37
частота вращения, мин ⁻¹	1365
приводов подач:	
типа:	
для продольной подачи	4АХБ2П100, 4ПБУХЛ4 или ЗМТА (НРБ)
для поперечной подачи	4АХБ2П100 4ПБУХЛ4 или 2МТА (НРБ)
Номинальный крутящий момент, Н·м (кгс·м):	
для продольной подачи	23 (2,3) или 21 (2,1) ЗМТА
для поперечной подачи	17 (1,7) или 13 (1,3) 2МТА
Номинальная частота вращения, мин ⁻¹ :	
для продольной подачи	500 или 750 (ЗМТА)
для поперечной подачи	500 или 750 (2МТА)
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт	21,4
Суммарная потребляемая мощность, кВт (с учетом приводов и УЧПУ)	24

Устройство УЧПУ

Тип	Исполнения станка	Исполнения станка		
		16А20Ф3С15	16А20Ф3С32	16А20Ф3С39
MC2101.05-02	2Р22			Электроника НЦ-31-02
Количество управляемых координат		2		
Наибольшее количество одновременно управляемых координат		2		
Дискретность задания перемещений, мм:				
продольных		0,001		
поперечных		0,001		
Максимальное программируемое перемещение, дискрет.		9999999		
Система отсчета		Абсолютная и в приращениях		
Программируемые подачи, мм/об:				
продольные	0,01—40	0,01—20	0,01—40	
поперечные	0,01—20	0,01—10	0,01—20	
Шаги нарезаемых резьб, мм		0,25—40		
Тип датчиков обратной связи по положению и датчика резьбонарезания	ВЕ178А5	ВЕ178А5	ВЕ178А	

** Допускается 30-минутная перегрузка электродвигателя главного движения постоянного тока МР132М до 15 кВт электродвигателя 4АБ2П132М4БП при приводе. Размер 2М-5-21/11 до 13,6 кВт.

Ввод данных	С клавиатуры, касеты	С клавиатуры, касеты
Питание УЧПУ	внешней памяти, перфоленты, ЭВМ	магнитной кассеты, перфоленты, ЭВМ
Вид тока	Однофазное	Трехфазное
Напряжение, В	220	Переменный
Частота, Гц	380	380
Мощность, В·А	350	50±1
Требуемая стабильность напряжения, %		1000
Габариты блока УЧПУ, устанавливаемого вне станка, мм, не более:		—15±10
длина	—	600
высота	—	1100
ширина	—	440
Масса блока УЧПУ, устанавливаемого вне станка, кг, не более		150

Система смазки

Станция смазки шпиндельной бабки:	И-20А ГОСТ 20799—75
марка масла	ВГ11-11А
тип насоса	5
производительность насоса, л/мин	0,5 (5)
номинальное рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	25
вместимость станции, л	
Станция смазки каретки:	И-30А ГОСТ 20799—75
марка масла	C48-14М
тип	3
производительность насоса, л/мин	0,63 (63)
номинальное рабочее давление, МПа (кгс/см ²)	10
вместимость резервуара, л	40
	тонкость фильтрации масла, мкм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Примечание
16A20Ф3	Станок в сборе	1	

Входят в комплект и стоимость станка

ГОСТ 2839—80Е	Инструмент		
	Ключ гаечный		
	Ключ 12 СТПК13-14		
	Ключ 8×350 СТПК13×42		
	Ключ 2 Э10-10		
	Щипцы для развода пружинных колец СТПК13-32: 1 2		
ТУ 37.372.053—88	Шприц П7		
	Принадлежности		
ТУ 38.105.763—84	Ремень поликлиновой 2240Л20	1	
	Центр врачающийся высокогооборотный СИЗ-7032-0685		
ГОСТ 13214—79	Центр упорный 7032-0035 ПТ	1	Допускается комплектация другими типами врачающихся центров аналогичного назначения
	Головка автоматическая 8-позиционная	1	
	Комплект режущего инструмента	1	

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Коли-чество	Примечание
	Комплект вспомогательного инструмента	1	
	Головка автоматическая 12-позиционная	1	
	Комплект вспомогательного инструмента	1	
	Транспортер стружкоудаления ТСЛ-4 (НРБ)	1	Допускается замена другими моделями аналогичного назначения
	Устройство числового программного управления: МС2101.05-02	1	На станках 16А20Ф3С15. Возможно изменение последних цифр обозначения для новых исполнений УЧПУ МС2101
	2Р22	1	На станках 16А20Ф3С32
	Электроника НЦ-31-02	1	На станках 16А20Ф3С39
	Запасные части к электрооборудованию, УЧПУ, другим комплектующим изделиям по номенклатуре и количеству в соответствии с техническими условиями на эти комплектующие изделия		
	Комплект эксплуатационных документов	1	

Входят в комплект станка, но поставляются за отдельную плату

16К20Т1.012	Основание	1	Взамен основания 1620Ф.013 и транспортера стружкоудаления
-------------	-----------	---	---

Поставляются по требованию заказчика за отдельную плату

Принадлежности			
ГОСТ 13214—79	Патрон поводковый: 7162-4004 7162-4006 Центр упорный 7032-0043 ГП Опоры виброизолирующие ОВ31	1 1 1 4	Для исполнения станков при встройке в ГПМ То же По заказу
ГОСТ 3890—82	Патрон четырехкулачковый 7103-0012 (Ф315)	1	{ По заказу комплектуются совместно
ГОСТ 12593—72 ГОСТ 12593—72 16К20.101000—01	Винт М12-6 Гайка М12-6 Люнет неподвижный Ø 30—160	4 4 1	{ По заказу
УГ9391.000000.000—03 16А20Ф3.000011.000 16А20Ф3.000012.000	Головка автоматическая 6-позиционная Комплект режущего инструмента Комплект вспомогательного инструмента	1 1 1	комплектуются совместно
УГ9325.000000.000 16А20Ф3.000012.000 16А20Ф3.000013.000	Головка автоматическая 12-позиционная Комплект режущего инструмента Комплект вспомогательного инструмента	1 1 1	{ По заказу комплектуются совместно
ГОСТ 2675—80	Патрон трехкулачковый 7100-0036П	1	Допускается замена на СТ250П-Ф6



Рекомендации по технике безопасности

Безопасность труда на станке обеспечивается его изготовлением в соответствии с требованиями

ГОСТ 12.2.009—80, СТ СЭВ 538—77, СТ СЭВ 539—77, СТ СЭВ 540—77.

Требования безопасности труда при эксплуатации станка устанавливаются разделами руководства по эксплуатации оборудования.


ОБЩИЙ ВИД



Короб поз. 24 устанавливается на станках 16А20ФЗС32

1 — основание с транспортером стружкоудаления; 2 — станина; 3 — суппортная группа; 4 — передача ВГК продольного перемещения; 5 — опора левая винта продольного перемещения; 6 — патрон механизированный с электромеханическим приводом; 7 — ограждение неподвижное; 8 — ограждение подвижное; 9 — бабка шпиндельная; 10 — шкафы управления; 11 — головка автоматическая; 12 — ограждение суппортной группы; 13 — бабка задняя; 14 — электромеханический привод пиноли задней бабки; 15 — разводка коммуникаций; 16 — пульт управления; 17 — кронштейн пульта управления; 18 — опора правая продольного перемещения; 19 — станция смазки шпиндельной бабки; 20 — установка моторная; 21 — ограждение задней зоны; 22 — привод поперечного перемещения; 23 — передача ВГК поперечного перемещения


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКОВ


Вид I

Вид II





С 12-ти позиционной головкой УГ9325

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКОВ




Мод. 16A20Ф3С39 и 16A20Ф3С32 с 6-ти позиционной автоматической головкой



С инструментальным диском УГ0103.452000.000 с головкой УГ9328





ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАНКОВ




С 8-ми позиционной головкой



УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



A-A
Рисунок увеличен



Узлы 1, 2 на станиках мод. 16А20Ф3С15 и 16А20Ф3С29 не устанавливаются