


КОЛОМЕНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ

ТОКАРНО-КАРУСЕЛЬНЫЙ ДВУХСТОЕЧНЫЙ  
СТАНОК С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ  
Модель КУ-64Ф1



Станок предназначен для черновой и чистовой обработки стальных деталей из поковок, стальных и чугунных отливок, сварных заготовок, а также изделий из цветных металлов, сплавов и неметаллических материалов.

На станке можно производить обработку цилиндрических, конических, фасонных (по копиру) на-

ружных и внутренних поверхностей, проточку плоскостей, подрезку и отрезку, точение торцовых и радиальных канавок.

При установке дополнительных приспособлений, поставляемых по особому заказу, на станке можно выполнять расточные, сверлильные и фрезерные операции.

Класс точности станка Н по ГОСТ 8—77.

Шероховатость обработанной поверхности  $R_z$  20 мкм.

Широкий диапазон бесступенчатого регулирования скорости вращения планшайбы и величины подачи позволяет наиболее эффективно использовать режущий инструмент из быстрорежущей стали и твердых сплавов.

Высокая мощность главного привода дает возможность работать одновременно двумя суппортаами на высоких скоростях резания.

Жесткая конструкция станка, мощные стальные закаленные ползуны создают виброустойчивость при тяжелых режимах резания и больших вылетах ползунов.

Центральной опорой планшайбы служит прецизионный роликовый подшипник с регулируемым радиальным зазором.

Направляющие планшайбы армированы пластинами из антифрикционного сплава и тщательно отшабрены.

Гидравлическая разгрузка направляющих планшайбы при обработке тяжелых деталей обеспечивает легкий пуск станка и долговечность работы направляющих.

Автоматические зажим и разжим поперечины, салазок и ползунов осуществляют точную их фиксацию.

Специальное устройство поддерживает постоянную скорость резания при обточке торцовых поверхностей.

Дистанционное управление станком делает удобным отчет величины перемещения рабочих органов, облегчает труд оператора и сводит затраты времени на управление до минимума.

Надежная блокировка обеспечивает безаварийную работу станка.

Корректированный уровень звуковой мощности LpA не превышает 108 дБА.

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшие размеры устанавливаемого изделия, мм:

диаметр . . . . . 6300  
высота . . . . . 5000

Наибольшая масса устанавливаемого изделия, кг . . . . . 160000

Диаметр планшайбы стола, мм . . . . . 6300

Наибольшее вертикальное перемещение, мм:

поперечины . . . . . 2890  
ползунов двух верхних суппортов . . . . . 2500

Наибольшее поперечное перемещение верхних суппортов, мм . . . . . 3720

Наибольший угол поворота суппортов, град . . . . . -15 +30

Наибольшее усилие резания на суппорте, кгс:

правое . . . . . 10000  
левое . . . . . 8000

Наибольший момент резания на планшайбе, кгс·м . . . . . 40000

Частота вращения планшайбы (бесступенчатое регулирование), об/мин . . . . . 0,28—25,5

Вертикальная и поперечная подачи суппортов (бесступенчатое регулирование), мм/мин . . . . . 0,0352—285

Скорость, мм/мин:

быстрого перемещения ползунов и суппортов . . . . . 2400  
перемещения поперечины . . . . . 300

### Привод, габарит и масса станка

Питающая электросеть:

род тока . . . . . Переменный трехфазный  
частота, Гц . . . . . 50

напряжение, В . . . . . 380

Тип автомата на вводе . . . . . A3144

Номинальный ток расцепителей вводного автомата, А . . . . . 600

Электродвигатели приводов:

главного движения:

тип . . . . . ПИ12  
мощность, кВт . . . . . 180  
частота вращения, об/мин . . . . . 1500

подачи (питается от тиристорного преобразователя ЭТ6Р)

количество . . . . . 2  
типы . . . . . ПБСТ42  
мощность, кВт . . . . . 3,4

частота вращения, об/мин . . . . . 3000

быстрого перемещения суппортов:

количество . . . . . 2  
типы . . . . . 4AC/32M4  
мощность, кВт . . . . . 11,8

частота вращения, об/мин . . . . . 1350

перемещения поперечины:

типы . . . . . 4AC160S4Y6  
мощность, кВт . . . . . 17  
частота вращения, об/мин . . . . . 1350

зажима поперечины:

количество . . . . . 2  
типы . . . . . ЛОЭ31-4  
мощность, кВт . . . . . 2,2

частота вращения, об/мин . . . . . 1430  
подъема, поворота и перемещения подвесного пульта:

количество . . . . . 3  
типы . . . . . 4AC80A4Y3  
мощность, кВт . . . . . 1,3

частота вращения, об/мин . . . . . 1300  
насоса смазки коробки скоростей:

типы . . . . . 4A80B6Y3  
мощность, кВт . . . . . 1,1

частота вращения, об/мин . . . . . 930  
вентилятора охлаждения двигателя

главного привода:

типы . . . . . АОЛ-22-2  
мощность, кВт . . . . . 0,6

частота вращения, об/мин . . . . . 3000  
насоса смазки направляющих планшайбы:

типы . . . . . 4A100Л4  
мощность, кВт . . . . . 4

частота вращения, об/мин . . . . . 1400  
насоса смазки коробки подач:

типы . . . . . АОЛ-21-4  
мощность, кВт . . . . . 0,27

частота вращения, об/мин . . . . . 1400  
гидроаккумулятора:

типы . . . . . 4A80A4Y3  
мощность, кВт . . . . . 1,1

частота вращения, об/мин . . . . . 1420  
поворота суппортов:

типы . . . . . 4AXC80A4Y3  
мощность, кВт . . . . . 2

частота вращения, об/мин . . . . . 1300  
Количество тиристорных преобразователей . . . . . 3

Тип тиристорных преобразователей . . . . . ЭТ6Р-12-8/  
220-42/3000

Габарит станка, мм:

длина . . . . . 8212  
ширина . . . . . 14200  
высота (общая) . . . . . 12250

высота над уровнем пола . . . . . 10010

Масса станка, кг . . . . . 243400

### Система цифровой индикации

Тип . . . . . «Размер 2М»  
Число индикаторных координат . . . . . 4

Метод задания размеров . . . . . Абсолютный  
Наибольшая величина задаваемого перемещения, мм . . . . . 9999,99

Дискретность отсчета, мм . . . . . 0,01  
Тип датчика . . . . . Б2Р


(сельский преобразователь пятидесятичный)  
Габарит, мм . . . . . 600×700×2000

Масса, кг . . . . . 400


## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
КУ-61Ф1	Станок в сборе (поставляется по узлам)	1			Свидетельство о приемке Чертежи, поставляемые со станком	1	
<b>Изделия и документация, входящие в комплект и стоимость станка</b>							
Д200-54	Тиски	4			Изделия, поставляемые по особому заказу за отдельную плату		
	Резцодержатель с клиньями	2			Фрезерная головка	1	
	Ключи гаечные	1 компл.			Приспособление для точения конусов методом двух подач	1	
	Инструменты, необходимые для монтажа и эксплуатации станка	1 компл.			Комбинированный суппорт (взамен левого суппорта)	1	
<b>Документация</b>							
	Руководство в четырех томах	1 компл.			Башмак	43	
	Ведомость комплектации	1			Закладные части к фундаменту	1 компл.	

**ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА**




**УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ**




# ФУНДАМЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Разрез по АА-ББ-ВВ-ГГ-ДД-ЕЕ




# ФУНДАМЕНТНЫЙ ЧЕРТЕЖ (РАЗРЕЗЫ)



Примечание. Глубина заложения фундамента  $H$  принимается в зависимости от грунта.

ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100

