


5. Станки фрезерной группы

06. Станки разные фрезерные

УЛЬЯНОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ И УНИКАЛЬНЫХ СТАНКОВ

КАРУСЕЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК
Модель 6А23



Станок предназначен для непрерывного фрезерования торцовыми фрезами деталей из стали и чугуна в условиях крупносерийного и массового производства.

Фрезерная бабка с двумя шпинделеми позволяет вести черновую и чистовую обработку за один проход.

Червячная пара в приводе подач выполнена с зацеплением переменного шага, для периодического выбора зазора.

Ручное установочное перемещение стола предусмотрено для ориентирования изделий относительно осей шпинделей.

В целях предупреждения возможных поломок механизмов станка от перегрузки и обеспечения

техники безопасности в станке имеются предохранительные звенья и необходимые механические и электрические блокировки.

Управление станком осуществляется с подвесного пульта.

Смазка станка комбинированная (централизованная и ручная).

По специальному заказу станки могут поставляться с распределительным устройством для подвода сжатого воздуха к приспособлениям на столе станка.

Класс точности станка Н.

МОСКВА 1974


ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

		Привод, габарит и масса станка	
Наибольшая допускаемая масса обрабатываемого изделия с приспособлением, кг .	2000	Питающая электросеть:	
Диаметр рабочей поверхности стола, мм .	1400	род тока	Переменный трехфазный
Наибольшее (ручное) перемещение стола, мм .	250	частота, гц	50
Наибольший расчетный диаметр фрезы, мм .	400	напряжение, в	380
Диаметр шпинделя, мм	120	Тип автомата на вводе	A3124
Наибольшее перемещение гильзы, мм .	100	Номинальный ток расцепителей вводного автомата при напряжении 380 в, а .	40
Наибольшее перемещение фрезерной бабки, мм	500	Электродвигатели:	
Размер конца шпинделя	50	привода главного движения:	
		тип	АО2-61-4С1
		мощность, квт	13
		число оборотов в минуту	1460
		привода стола:	
		тип	АО2-32-4С1
		мощность, квт	3,0
		число оборотов в минуту	1430
		насоса смазки:	
		тип	ДПТ-21-4С1
		мощность, квт	0,27
		число оборотов в минуту	1400
		Насос смазки бабки:	
		производительность, л/мин	5
		емкость бака, л	23
		Насос смазки направляющих станины, коробки подач и других узлов:	
		производительность, л/мин	8
		емкость бака, л	80
		Габарит станка без фундамента (длина×ширина×высота), мм	3365×1640×3255
		Масса станка, кг	10 500


ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр	ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Основной параметр
Изделия и техническая документация, входящие в комплект и стоимость станка							
D73-72	Ключ для салазок и гильз	1		P79-11	Приспособление для установки фрез	1	
ГОСТ 11737-66	Ручка	1			Башмаки для установки станка	8	150
ГОСТ 3128-60	Ключ для электрошкафа	1			Приспособление для охлаждения распылением	1	
ГОСТ 2839-62	Ключ для деталей с шестигранным углублением «под ключ»	5	S=24; 7; 10; 12; 14		Запасные узлы и детали		
ГОСТ 3643-54	Ключ двусторонний для крепления фрез	1	22×24		Шестерни разные	7	
ГОСТ 1182-64	Штифт цилиндрический	1	16×200		Пружина	8	
	Ключ гаечный двусторонний	2	S=12×14; 27-30		Пружина	6	4×22×28
	Отвертка	1	B200×1	BГ 11-11	Насос шестеренный	1	
	Шприц штоковый для жидкой и консистентной смазки	1		C 12-43	Насос реверсивный	1	
	Лампа специальная МО-14	2		ГОСТ 9833-61	Кольцо резиновое	24	
	Руководство к станку	1		A51-4У	Манжета	3	60×85; 130×160 (2)
	Чертежи отдельных быстроизнашиваемых деталей и узлов	1	компл.	ГОСТ 1182-64	Лампа специальная	2	МО-14
				VK-200A	Выключатель конечный	1	


ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА




УСТАНОВОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ



конец шпинделя



ФУНДАМЕНТ СТАНКА



ГАБАРИТНЫЙ ПЛАН

Масштаб 1:100

