


2. Станки сверлильно-расточной группы

04. Станки координатно-шлифовальные

**СТАНОК КООРДИНАТНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ С ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ,
ОСОБО ТОЧНЫЙ****Модель 32М83СФ10**

Разработчик и изготовитель — 5779701, Каунасское СПО «Координате»
(233702, г. Каунас, пр. Саванорю, 192)



Предназначен для выполнения финишных операций (шлифования) в деталях массой до 300 кг, где требуется достигнуть особо высокой точности взаимного расположения и чистоты обрабатываемых отверстий.

Благодаря своему конструктивному решению и широким техническим возможностям станок удовлетворяет требованиям обработки прецизионных деталей приборостроительной, часовой и радиотехнической промышленности, а также инструментальных цехов других отраслей промышленности. Большое количество принадлежностей, которыми

комплектуется станок, увеличивают его технологические возможности.

Климатическое исполнение станка УХЛ, категория размещения 4.1 по ГОСТ 15150—69 для условий эксплуатации — Л.

Общая компоновка и особенности станка

По направляющим станины (одна плоская и одна V-образная) перемещаются салазки — по поперечная подача стола, а по направляющим салазок (одна плоская и одна V-образная) перемещается стол — продольная подача.

На станине закреплена колонна, по вертикальным направляющим которой при помощи электромеханического привода, установленного в верхней части колонны, перемещается шпиндельная головка.

В шпиндельной головке смонтированы планетарный шпиндель с гильзой, редуктор привода вращения планетарного шпинделя с электродвигателем, механизм конусного шлифования, гидроцилиндр продольной подачи планетарного шпинделя и гидроцилиндр автоматической радиальной подачи.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Размеры рабочей поверхности стола, мм:

ширина	320
длина	560
Количество Т-образных пазов	5
Ширина зажимных Т-образных пазов, мм	12H12
Ширина среднего Т-образного паза, мм	12H8
Расстояние между Т-образными пазами, мм	63IS14
Наибольший продольный ход стола, мм, не менее	400
Наибольший поперечный ход стола, мм, не менее	250

Наибольший ход гильзы планетарного шпинделя, мм, не менее	120*
Наибольший ход шпиндельной головки, мм, не менее	400
Наибольший диаметр шлифования, мм: без промежуточной плиты	220
с промежуточной плитой	300
Наибольший диаметр шлифования, мм: с электрошпинделем	3
с пневмошпинделем	1
Наибольшая масса обрабатываемой детали, устанавливаемой на стол, кг, не более	300
Расстояние от оси планетарного шпинделя до колонны, мм, не менее	400
Расстояние от торца электрошпинделя до рабочей поверхности стола, мм: наибольшее, не менее	520
наименьшее, не более	0
Наибольший угол вершины конуса при коносном шлифовании, град, не менее	16
Частота вращения шлифовального камня, мин ⁻¹ :	
с электрошпинделями	12 000—96 000
с пневмошпинделями	100 000—200 000
Скорость перемещения стола (бесступенчатое регулирование), мм/мин	1—1200 2000
Быстрый ход стола, мм/мин	
Наибольшее перемещение каретки планетарного шпинделя (ход радиальной подачи), мм, не менее	6
Скорость перемещения шпиндельной головки, мм/мин	680
Скорость продольной подачи планетарного шпинделя, мм/мин	300—7500
Частота вращения планетарного шпинделя, (бесступенчатое регулирование), мин ⁻¹	4,5—300
Дискретность отсчета координат, мм	0,001
Габарит станка без приставного оборудования, мм, не более:	
длина	1800
ширина	1590
высота	2960 (наименьшая) 3160 (наибольшая)
Площадь, занимаемая станком с приставным оборудованием, м ² , не более	11,5
Масса станка, кг, не более:	
без приставного оборудования	2800
вместе с отдельно расположеннымми агрегатами и электрооборудованием	4020
Электрооборудование	
Питающая электросеть:	
род тока	Переменный трехфазный
напряжение, В	380/220; для экспорта 440, 400, 380, 220
частота, Гц	50; для экспорта — 50, 60
Электродвигатели:	
привода главного движения:	
электрошпиндель типа ШФВ 12:	
номинальная мощность, кВт	0,8
синхронная частота вращения, мин ⁻¹	6000—12 000
частота питающего тока, Гц	75—200
электрошпиндель типа ШФВ 24:	
номинальная мощность, кВт	0,6
синхронная частота вращения, мин ⁻¹	12 000—24 000
частота питающего тока, Гц	400—800
электрошпиндель типа ШФВ 48:	
номинальная мощность, кВт	0,5
синхронная частота вращения, мин ⁻¹	24 000—48 000
частота питающего тока, Гц	200—400
электрошпиндель типа ШФВ 96:	
номинальная мощность, кВт	0,4

синхронная частота вращения, мин ⁻¹	48 000—96 000
частота питающего тока, Гц	800—1600
вращения планетарного шпинделя:	
тип	ДПМ-1,6-110-Д0
номинальная частота вращения, мин ⁻¹	1500
номинальный момент, Н·м	1,6
продольной и поперечной подач стола:	
тип	1ПИ 12,09 («КЕМЕК» Болгария)
максимальная частота вращения, мин ⁻¹	200
номинальный момент, Н·м	2,3
привода перемещения шпиндельной головки:	
тип	ДПТ-П-22/4-С1
номинальная мощность, кВт	0,4
номинальная частота вращения, мин ⁻¹	1400
привода гидронасоса:	
тип	4A80B4УЗ
номинальная мощность, кВт	1,1
номинальная частота вращения, мин ⁻¹	1420
номинальный момент, Н·м	7,5
привода воздушного теплообменника:	
тип	4AA56B2УЗ
номинальная мощность, кВт	0,12
номинальная частота вращения, мин ⁻¹	2710
номинальный момент, Н·м	0,4
Серводвигатель дросселя:	
тип	РД-09
номинальная мощность, кВт	0,01
номинальная частота вращения, мин ⁻¹	2,51
номинальный момент, Н·м	38
пылесоса:	
тип	ДПТ-П-22/2-С1
номинальная мощность, кВт	0,6
номинальная частота вращения, мин ⁻¹	2800
привода приспособления шлифования пазов:	
тип	ДАТ-400-8
номинальная мощность, кВт	0,4
номинальная частота вращения, мин ⁻¹	8000
частота питающего тока, Гц	800
станции централизованной смазки:	
тип	АИР56А4
номинальная мощность, кВт	0,12
номинальная частота вращения, мин ⁻¹	1500
Суммарная мощность всех электродвигателей, установленных на станке, кВт, не более	5,5
Наибольшая суммарная мощность одновременно работающих электродвигателей, кВт не более	3,5
Преобразователи тока:	
привода планетарного шпинделя	2РЕВ16 («КЕМЕК» Болгария)
привода продольного и поперечного перемещения стола	2РЕВ16 («КЕМЕК» Болгария)
Преобразователь частоты	ТПТР-10-32001Р00
Гидрооборудование	
Применяемые марки масел в гидросистеме	Чистые минеральные масла номинальной тонкостью фильтрации 25 мкм
	кинематической вязкостью от 20 до 200 сСт при температуре масла от 10 до 50°С
Насос гидропривода:	
производительность, дм ³ /с	0,173
номинальное давление, МПа (кгс/см ²)	2,5 (25)
Вместимость бака гидросистемы, дм ³	40
Пневмооборудование	
Давление подводимого воздуха, МПа (кгс/см ²)	0,6 (6)
Наибольший расход сжатого воздуха при давлении 0,5 МПа (5 кгс/см ²) в пневмосети (приведенный к атмосферному давлению), м ³ /с (м ³ /мин)	0,077 (4,2)

* При настройке длины хода автоматической продольной подачи планетарного шпинделя необходимо учитывать величину перебегов, зависящих от заданной скорости подачи.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Примечание
32М83СФ10	Станок в сборе	1	
Входят в комплект и стоимость станка			
	<i>Запасные части</i>		
ГОСТ 3057—79	Пружина тарельчатая 1-2-2-30×15×2×0,6	12	
Хим. Окс. прм.			
ТУ2-053-1703—84	Комплект запасных ча-стей гидростанции СВ 1АМ-01-40	1	
ТУ16-435.003.83	Комплект запасных ча-стей привода частотного ТПТР-10-3200	1	
ТУ2.024.0224533-19—89;	Комплект запасных ча-стей приводов 2РЕВ16 («КЕМЕК» Болгария)	1	
	Комплект запасных ча-стей к электрошпинде-лям:		
	ШФВ 24	2	
	ШФВ 48	2	
	ШФВ 96	2	
	Щетка	5	
	<i>Инструмент</i>		
ГОСТ 2839—80Е	Оправка с кругом	20	Круг Ф8 (5); Ф10 (10); Ф20 (5)
ГОСТ 11737—74	Оправка	6	Для круга Ф13; Ф16, 20, 25, 32, 40
ГОСТ 17199—71	Ключ	5	5,5×7; 8×10; 13×14; 17×19; 22×24
ГОСТ 2424—83	Ключ	4	S=5,0; 6,0; 8,0; 10,0
	Отвертка	2	95×0,5×3,5; 190×1,0×6,5
	Круг шлифовальный ПП13×10×4 25A 16-П-С1-2 7К5 35 м/с А кл. 1	5	
	<i>Принадлежности</i>		
ОВ-31	Рычажный центроиска- тель	1	
ТУ2-053-1660—83	Гидроагрегат	1	
ТУ2.024.0224533-19—89	Электрошкаф	1	
ГОСТ 18833—73	Пылесос	1	
ГОСТ 577—68	Щиток предохранитель- ный	1	
ГОСТ 14730—69	Приспособление для правки шлифовальных кругов	1	
ГОСТ 11738—84	Ключ электрошкафа	2	
ГОСТ 5927—70	Шприц-масленка	1	
ГОСТ 11371—78	Опора виброзолирую- щая	3	
	Электрошпиндель	6	
	Головка 1ИГ	1	
	Индикатор ИЧ 10 кл. 1	1	
	Сухарь 7004-2044	8	
	Винт М6-6g×20.66.05	3	
	Гайка М10-6H.6.05	12	
	Шайба 10.05.05	12	
	Скоба	1	
	Планка установочная	10	
	Плачка прижимная	8	
	Подставка	8	
	Шпилька	16	
	Винт	4	
	Сухарик	2	
	Упор	2	
	<i>Документация*</i>		
	Руководство по эксплуа- тации станка	1	
	Руководство по эксплуа- тации электрооборудова- ния	1	

ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Примечание
	Схема электрическая принципиальная соединений Схема гидравлическая принципиальная Схема гидравлическая соединений Схема смазки станка Инструкция (руководство по эксплуатации покупного оборудования)	1 компл. 1 1 1 1 компл.	
	Входят в комплект станка, но поставляются за отдельную плату		
	Запасные части		
ТУ2.024.0224533-19—89	Комплект запасных частей к электрошпинделю ШФВ 12	2	
	Инструмент		
2.83.68.16.000.0.0 2.13.68.24.000.0.0 .25. .26. .27. .28.	Оправка Оправка с кругом » » » »	1 5 5 5 5 5	Круг Ø 50 Круг Ø 5 Круг Ø 6 Круг Ø 8 Круг Ø 10 Круг Ø 10
	Принадлежности		
ШФВ 12 ТУ2.024.0224533-19—89 0.13.34.00.000.0.0 2.13.65.21.000.0.0 2.13.65.22.000.0.0 2.30.80.08.000.0.0	Электрошпиндель Шкаф инструментальный Цанговый патрон То же Кабель	2 1 1 1 1	
2.43.60.01.000.0.0 0.704.00.00.000.1.0 (7400-0224) 0.803.00.0000.1.0 (7400-0263) ГОСТ 7808—70 ГОСТ 7808—70	Центроискатель оптичес. Стол простой поворотный Стол универсальный Болт M10-6g×35.66.05 Болт M10-6g×45.66.05	1 1 1 3 2	Для подсоединения делительных столов Крепеж стола 7400-0224 »
	Документация*		
7400-0224 (0.704.00.0.070.1.0РЭ)	Стол простой поворотный делительный. Руководство по эксплуатации	1	
7400—0263 (0.803.00.0.070.10РЭ)	Стол универсальный поворотный делительный. Руководство по эксплуатации	1	
	Поставляются по отдельному заказу за отдельную плату		
3.83.68.12.311.0.0	Ремень (к приспособлению для шлифования пазов)	1	
	Инструмент		
ГОСТ 2424—83	Круг шлифовальный: ПП100×10×20 24A 25-HCM1-2 7K5 35 м/с кл. А 1		
ОСТ2 И73-3—86	Головки шлифовальные алмазные 2748-0001 ACM 28/20 2748-0004 ACM 28/20 2748-0009 ACM 40/28 -0017 -0024 -0033 -0038 2748-0046 ACM 40/28 2748-0049 ACM 40/28 2748-0057 ACM 40/28 2748-0067 ACM 40/28 2748-0076 ACM 40/28	5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Ø 0,6 Ø 0,8 Ø 1,2 Ø 1,6 Ø 2,0 Ø 2,5 Ø 3 Ø 3,6 Ø 4,1 Ø 5,1 Ø 6,1 Ø 8,1

* Для экспорта в количестве и на языке согласно требованиям заказа-наряда.
При отсутствии специальных требований — в двух экземплярах на русском языке.


ГОСТ, обозначение	Наименование комплектующих изделий	Количество	Примечание
2.83.68.17.000.0.0	2748-0080 ACM 40/28	2	Ø 10,1
2.13.68.23.000.0.0	2748-0081 ACM 40/28	2	Ø 16,1
2.83.60.23.000.0.0	Оправка	1	Круг Ø 100
2.83.68.12.000.0.0	Оправка с кругом	5	Круг Ø 3
2.43.68.30.000.0.0	Приспособление для крепления микроскопа	1	
2.13.68.13.000.0.0	Приспособление для шлифования пазов	1	
2.13.67.12.000.0.0	Удлинитель	1	
3.43.04.09.101.0.0	Приспособление для правки шлифовальных кругов к приспособлению для шлифования пазов	1	
ПТУ2-024-5476—80	Стол крестовый	1	
0.83.75.00.000.0.0	Тиски универсальные	1	
ГОСТ 7805—70	Чехол	1	
ГОСТ 11738—84	Пульверизатор	1	
	Пневмошпиндель	1	
	Плита пневмошпинделя	1	Для крепления пневмошпинделя
2.83.68.31.000.0.0	Кронштейн	1	То же
Болт M6-6g×25.66.05	Пульт управления	1	К пневмошпинделю
ГОСТ 7805—70	Болт M6-6g×25.66.05	4	Для крепления пневмошпинделя
	Винт M6-6g×20.66.05	3	Для крепления удлинителя

ФУНДАМЕНТ





Станок устанавливается на виброопоры, которые поставляются со станком

УСТАНОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ



1 — станок; 2 — пульт управления пневмошпинделем; 3 — электрошкаф; 4 — инструментальный шкаф; 5 — пылесос;
6 — гидроагрегат






View B


1 — колонна; 2 — шпиндель планетарный; 3 — стол и салазки; 4 — станина; 5 — электрошкаф;
 6 — пульт управления; 7 — редуктор; 8 — узел установки датчиков; 9 — пылесос; 10 — шкаф инструментальный; 11 — гидроагрегат; 12 — пневмоузел; 13 — шпиндельная головка; 14 — блок цифровой индикации

11


12




ГАБАРИТ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА



ПОСАДОЧНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ БАЗЫ




Конец электрошпинделья



Конец пневмошпинделя

Размеры, мм	ШФВ 12	ШФВ 24	ШФВ 48	ШФВ 96
d	35	28	24	9
d_1	13	10	7	5
d_2	M10	M8	M6	M4
L_1	20	20	13	9
L_2	36	35	23	19



Пазы стола